

Podnik bytového hospodářství
Sovova 1, Teplice

Podnik bytového hospodářství
provozně-technické oddělení
Teplice v Č. - Sovova ulice 1
1

Technická zpráva

k akci: Oprava fasády a fasádních prvků domu č. 46 a 48 v ul. K. Čapka, Teplice I.

Odp. projektant: st. Strob

Vypracoval: J. Sobek

Sobek J.

Tento plán se schvaluje za pod-
pisem výkříku Městského národního výboru
odbočky výstavby
ze dne 5.2.1969 č.j. 117

Teplice - KVĚTEN 1968



1

J. Šebek

1. Všeobecný popis:

Jedná se o generální opravu volně stojícího dvojdoru s fasádou velmi členitou a kombinovanou keramickým obkladem. Členitost fasády odpovídá ze dvora a štit od dvora domu č. 44 typu složitosti V., přední část a část z Leninovy ulice typu složitosti VII. Ohradní zed typu I. Poškození domu z 80 % a ohradní zdi - 100 %. Římsy jsou velmi poškozené, bude nutno 25 % všech říms odsekat a doplnit vyzděním. Taktéž část keramických obkladů bude nutno vyměnit. Značná část sádrových odlitic chybí, bude třeba je doplnit odlitím, jedná se o následující odlitky: podnože pod hl. římsou, podnože pod a nad okny, ananasové květy, balkonové kužeče, jehlany atd. Také část zdiva z Leninovy ulice bude nutno odsekat a doplnit plenkováním. Chodbová okna do dvora a sklepni okna jsou zcela zchátralá, bude je nutno vyměnit. Ostatní chybná okna vyžadují pouze menší opravu a nátěr. Zděná ohradní zed do dvora je značně poškozená. Na ohradní zdi z Leninovy ulice jsou štukatury lvích hlav a jsou poškozeny úplně tak, že je bude třeba odbourat. Mle nařízení ŤHA má být tento dům opraven do původního stavu a proto se štukatury lvích hlav přemístí z Dubské ulice na ohradní zdi tohoto domu. Střecha je kombinovaná, eternit s lepenkou, je poškozená z 20 %. Klempířské prvky je nutno vyměnit. Veškeré výměry jsou uvedeny v rozpočtu.

2. Bourání

- a. 5 komínů nad střechou je poškozeno, část zdiva do 1 m se odbourá a znova dozdi.
- b. Odbourá se část hl. a kordonové římsy celkem 35 m.
- c. Poškozené fasádní prvky se odsekají, celkem 10 m².
- d. Vybouraji se okna schodištění do dvora - 6 ks, a sklepni okna - 17 ks.
- e. Vybourání dlažeb na 4 balkonech a provedení isolace.
- f. Odbourá se část poškozené ohradní zdi do 60 cm m k a krycích desek, taktéž se odbourají poškozený beton, sloupky a lvi hlavy na pilířích ohradní zdi.
- g. Omítka fasády se odseká po celém obvodě domu na 80 %, ohradní zdi na 100 %, taktéž část zvětralého zdiva se odseká.
- h. Obklad fasády zčásti opadaný je třeba díkladně prohlédnout a uvolněné obkládačky odsekat.
- i. Kamenné zdivo a pilíře nutno odspárovat (ohradní zed z Leninovy ulice).

3. Konstrukce zděná

- a. Kordonovou a hlavní římsu dozdít cihlami, část plošně odsekaného zdiva se vyploňuje do 3 cm - celkem 72 m².
- b. Povybouraných oknech schodištových atyp. se upraví otvory dozděním a osazením překladu na okna zdvojená, typ. takt: 2 ks 60/90, 1 ks 120/130, 4 ks 140/160.
- c. Sklepni okna atyp. se upraví na 85/75,
- d. Ohradní zed se dozdí o síle zdiva 15 cm a výšky 60 cm a ukončení ohradní zdi krycích desek se provede betonovými dlaždicemi. Část ohradní zdi z Leninovy ul. se vyzdí novou římsou, obloží se obkladem, poškozené pilíře cihlové i betonové se opraví.

4. Omítky

Omítky se opraví do původního stavu takto:

Přední část - strana z Leninovy ul. na typ VII, zadní část a strana od domu č. 44 vč. garáže na typ V., ohradní zed po obou stranách a omítne na 100 % typ I. Část neomítaných cihel jako stříšku ohradní zdi, zděné pilíře a část kamenného zdiva se znova vyspáruje cementovou maltou. Povrch fasády domu mimo soklu, bude proveden nátěr frontonem ve 4 odstínech v jednom ténu. Sokl a ohradní zed bude proveden postřík koštětem břízolitem. Na balkonech se provede betonem dlažba s potěrem.

5. Sochařské práce (sádrové odlitky)

Pro uvedení budovy do původního stavu bude nutno značnou část odlitků znovu zhotovit. Jedná se celkem o 117 nových odlitků a 17 ks oprav odlit.

Podrobný rozpis je uveden v rozpočtu odd. HSV - sochařské práce.

6. Lešení a ostatní práce

Lešení je uvažováno trubkové lehké s ochrannou stříškou v Čapkově ulici. Pro značné poškození domu se uvažuje doba oprav 6 měsíců. Výměry lešení jsou uvedeny v rozpočtu. Po opravách fasády se uvažuje s očistěním oken a dveří.

7. Isolace proti vodě

Provede se izolace 4 balkonů, třemi nátěry a dvěmi lepenkami A 400

8. Krytiny živočné

Provede se doplnění střechy lepenkové krytiny A 400 + 2 nátěry 14,10x12,40

10. Zdravotní instalace

Pro časté zanášení svodových rour je nutno instalovat litinové lapače písku o průměru 100 mm.

11. Hromosvody

Hromosvod se navrhujeme pouze opravit - takto: výměna jímací tyče a upevnění lana ve svorkách vč. odrezivění a nátěrem.

12. Konstrukce klempířské

Provede se výměna všech klempířských prvků, žlaby, svody, hřeben, lemování střešních zdí, oplechování říms, oken, parapetů, oplechování balkonu a ohrad. zdí z Leninovy ulice.

13. Krytiny tvrdé

Eternitem krytina vč. mansardy se opraví po výměně klemp. prvků na 20 %.

14. Konstrukce truhlářské

Vymění se chodbová okna do dvora. Ostatní bytová okna a dveře se opraví. Na střeše se opraví dřevěná špička kopule, také se opraví dřevěná římsa nad mansardou.

15. Ocelové konstrukce

Zhotoví se sklepní okna 85/75 - 17 ks v uhel. rámu, dle pokynů vyd. FBH. Železné plochy a balkonové zábradlí se doplní a opraví.

16. Obklady

Většinu obkladů ve fasádě se prohlídnu a poškozené se doplní. Obklady se očistí zředěnou kyselinou solnou 30 %. Po očistění se přetře ředěným vodním sklem. Jako konečná úprava se provede nátěr emulsí.

17. nátěry

Vnější okna a vchodové dveře po opravě se opálí z 50 % a provede se nový olejový nátěr včetně plného podtmelení. Nátěr na kovech se opálí na 100 % a provede se nátěr, taktéž se provede nátěr veškerého plechování a dřevěné římsy nad mansardou.

18. Zasklívání

Provede se zasklení nových ~~zmm~~ chodbových oken a u starých se počítá se zasklením z 10 %, sklem 3 mm silným. Sklepni okna se zasklí sklem 6 mm silným s drátěnou vložkou.

Z á v ě r

Výmöry, které jsou uvedeny v rozpočtu, jsou na základě mōření na místě. Hodinová zúčtovací sazba je brána odhadem, bude nutno tuto upřesnit během práce ve stavebním deníku. Rozpočet je nutno brát jako směrný.